

## 八千代町内通学路の要対策箇所一覧表(令和4年9月30日現在)

### 【西豊田地区】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道若・境線	八千代町若:和歌橋付近から若三差路	交通量が多い。カーブで見通しが悪い。歩道が無い。	歩道の設置	茨城県
②	県道つくば・古河線	八千代町仁江戸:エドヤ付近	交通量が多い。歩道が無い。	歩道の設置	茨城県
③	県道高崎・坂東線	八千代町中野:西豊田小学校付近	スクールゾーンの文字が薄い。	再設置	町
④	県道高崎・坂東線	八千代町粟野:第一分団詰所付近	車が減速しない。カーブになっていて見通しが悪い。	外側線等の表示	茨城県
⑤	一級町道6号線	八千代町粟野:第一分団詰所付近信号から中野へ向かう道	民家がないので、緊急時に逃げる場所がない。	防犯灯の増設	町
⑥	県道高崎・坂東線	片角158番地先から南へ仁江戸903-1番地先付近までの区間	交通量が多く、この区間の歩道が未整備なため危険。	歩道の設置	茨城県

### 【安静地区】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑦	県道つくば・古河線	八千代町村貫827番地先付近	交通量が多い。横断歩道未設置。	横断歩道設置	警察
⑧	一級町道9号線 県道つくば・古河線	八千代町蒔田:蒔田十字路	交差点まで歩道が無く、交通量が多い朝夕は塀にすり寄りながら児童が歩いている。	外側線に路外逸脱防止の設置	町

### 【中結城地区】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑨	町道1440号線	八千代町菅谷:コメリ南T字路から大久保歯科医院	横断歩道が無い。	路肩カラー舗装	町
⑩	町道1452号線	八千代町菅谷:コメリ東側T字路から佐野集落センターにかけての道路	道幅が狭く、児童と車が接触する恐れがある。	外側線の標示	町
⑪	国道125号線	八千代町菅谷:エネオスタント近くの押ボタン信号十字路	車が赤信号を無視して進んでくることが多く危険。	LED式信号へ交換	警察
⑫	国道125号線	八千代町菅谷:菅谷西十字路南側の歩道溜まり	菅谷西バス停留所に送迎する車が進入禁止のポール脇から入って転回することがあり危険。	車止めの改修、位置変更	町

### 【下結城地区】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑬	県道若・境線	八千代町水口:県道若・境線の下小から北に向かう途中の橋	川に架かる橋の部分だけ歩道が無く危険。	側道橋の設置	茨城県
⑭	県道若・境線	八千代町平塚:堀米商店から旧宮本医院	交通量が多い。歩く箇所が無い。	歩道の設置、除草	茨城県
⑮	県道つくば・古河線	八千代町松本から水口	歩道が狭く、車道との区別がないため危険。	反射ポールの設置、歩道の設置	茨城県
⑯	県道若・境線	八千代町平塚:県道若・境線の下結城小付近	スクールゾーンの路面標示が薄れてしまっている。	路面標示	茨城県・町

⑰	一級町道5号線	八千代町松本:宮ノ下交差点北側	交差点までの50m余りが歩道未設置のため危険。	歩道の設置	町
⑱	県道つくば・古河線	八千代町水口:水口118番地先、県道つくば・古河線十字路	朝夕の車の往来が多く、児童生徒の横断が危険。	信号機の設置	警察

【川西地区】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑲	県道高崎・坂東線	八千代町高崎:広域農道交差点南側	交通量が多い。道幅が狭い。歩道が無い。	交差点改良、歩道の設置	茨城県
⑳	町道1097号線	八千代町久下田:久下田押しボタン信号より北への道路	道路脇が水路だがガードレール等が無い。	反射ポール増設	町