

茨城県 八千代町 西豊田地区 (通学路合同点検 要対策箇所)



茨城県 やちよ あんじょう  
 八千代町 安静地区 (通学路合同点検 要対策箇所)



至 古河市

至 結城市

至 坂東市



④交差点の東西に歩道が無い。児童が塀に寄りながら歩いている。  
 <対策メニュー>外側線に路外逸脱防止の設置



③道路の幅員が狭く、歩道がないため危険である。  
 <対策メニュー>道路の拡幅と歩道の設置

学校区域図



⋯⋯⋯ : 通学路(学校指定)  
⊗ : 要対策箇所

茨城県 やちよ なかゆうき  
**八千代町 中結城地区** (通学路合同点検 要対策箇所)



至 結城市



至 古河市

学校区域図



⑥横断歩道の歩行者が確認しにくい。  
 <対策メニュー> 交差点改良



⑦交通が多いにもかかわらず、防護柵等の対策がされていない。  
 <対策メニュー> 防護柵等の設置

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

⑤横断歩道が無い。  
 <対策メニュー> 路肩カラー舗装



至 下妻市



茨城県 やちよ 八千代町 かわにし 川西地区 (通学路合同点検 要対策箇所)

